
DC725
DC735
A9 KR
100
861
30
31
32
33
34
35
36
37
38
817
38
1
2
20
3
12
4
6
7
20
821
38
5
8
22
9
10
21
40
41
866
51
870
©

Ersatzteilliste für DC737 AKKU-BOHRSCHRAUBER 10

Position	Ersatzteilnummer	Stück	Ersatzteilbeschreibung	Allgemeine Beschreibung	Andere Infos	Reparatur Inst	Märkte
1	645373-00	1	KLAMMER			No	
2	1007801-00	1	KOHLE + PLATTE			No	
3	1007803-00	1	ANKER ZSB	14.4V FRMLS		No	
4	1007805-00	1	MAGNET ZSB			No	
5	632733-00	1	ADAPTER			No	
6	656309-00	1	SCHIEBER			No	
7	391896-00	1	HALTEKLAMMER			No	
8	1007806-00	1	GETRIEBE ZSB			No	
9	330075-86	1	SPANNBOHRFUTTER	13mm		No	
10	605256-02	1	SCHRAUBE	1/4 - 28 UNF (LH)T20		No	
12	330003-72	1	LAGER,KUGEL			No	
20	N015874	1	GEHAEUSEPAAR	Nano 14.4v		No	
21	N076359	1	SCHALTER ZSB	Inc LED		No	
22	642891-00	1	R/L-SCHALTER			No	
30	643139-00	1	FEDER			No	
31	643131-00	1	RATSCHE			No	
32	643132-00	1	RADRATSCHE			No	
33	646476-00	1	DRUCKFEDER			No	
34	1007817-00	1	SPINDEL ZSB			No	
35	326467-00	2	SPERRKLINKE			No	
36	N007429	1	KRAGEN ZSB			No	
36	N007429	1	KRAGEN ZSB			No	
37	656057-00	1	ENDKAPPE			No	
38	682211-00	12	SCHRAUBE			No	
40	148354-03	1	HALTER			No	
41	297757-02	1	PHILLIPSBOHRER			No	
51	645221-00	1	KAPPE			No	
817	650190-00	1	IDENTITY LABEL			No	
821	N044722	1	AUFKLEBER			No	GB
821	N044722	1	AUFKLEBER			No	QW
821	N007321	1	AUFKLEBER			No	XE
861	652211-01	1	KOFFER			No	
866	N057067	2	ACCU 14.4V - 1.1AH	Li-Ion - DE9141	DC737C2	No	GB

Ersatzteilliste für DC737 AKKU-BOHRSCHRAUBER 10

Position	Ersatzteilnummer	Stück	Ersatzteilbeschreibung	Allgemeine Beschreibung	Andere Infos	Reparatur Inst	Märkte
866	N058103	1	ACCU 14.4V - 2.0AH	Li-Ion - DE9140 - SM	DC737KL	No	GB
866	N058103	1	ACCU 14.4V - 2.0AH	Li-Ion - DE9140 - SM	DC737KL	No	QW
866	N057067	2	ACCU 14.4V - 1.1AH	Li-Ion - DE9141	DC737C2	No	QW
866	649667-00	1	ACCU 14.4V - 2.0AH	DC9144	DC737KL	No	XE
870	N015877	1	LADEGERAET 7.2V - 18V	DE9135	DC737KL / C2	No	GB
870	N015878	1	LADEGERAET 7.2V - 18V	DE9135	DC737KL / C2	No	QW
870	DC9310-XE	1	LADEGERAET 7.2V - 18V	Li-Ion	DC737KL	No	XE